

Beschikking Parkstraat 53-55

Uit bodemonderzoeksgegevens blijkt dat de bodem aan de Parkstraat 53-55 e.o. te Arnhem (locatienr: 1145) te Arnhem verontreinigd is met lood en zink.

Belanghebbenden hebben de gelegenheid gehad om hun reactie te geven op de melding. Hierop zijn geen reacties binnengekomen.

Op grond van de gegevens die zijn aangeleverd bij de melding, waarop geen reacties zijn gekomen, stellen wij de nieuwe gevalscontour voor de Parkstraat 53-55 vast. Daarnaast stellen we ook de spoedeisendheid voor het gehele geval vast.

Een spoedige sanering binnen het geval van ernstige bodemverontreiniging is gelet op de humane risico's noodzakelijk bij het gebruik als "wonen met tuin" voor een deel van de achtertuin van de Parkstraat 53-55 te Arnhem. Voor een sanering in de achtertuin van de Parkstraat 53-55 is instemming van het bevoegd gezag op grond van de Wet bodembescherming nodig. De sanering dient binnen 4 jaar na het afgeven van de beschikking 'ernst en spoed' te zijn aangevangen.

Voor het overig deel van het geval betreft het een ernstig, niet spoedeisend geval. Dit betekent dat er een bodemverontreiniging aanwezig is, maar dat er bij het huidige gebruik geen risico's zijn. Een sanering op korte termijn is vanuit milieuhygiënisch oogpunt niet noodzakelijk. Een tijdstip voor sanering blijft in het besluit daarom achterwege.

Inzien

Via deze link is het dossier te bekijken:

<http://geo1.arnhem.nl/hyperlink/bodem/inzage393113-1145.51.01.pdf>

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen deze beschikking bezwaar maken.

Zie toelichting "bezwaarschrift".