

Kappen gemeentelijke bomen 2 augustus 2023

De locaties, aantallen en soorten:

Altena

1 beuk Lieverseweg t.h.v. huisnr. 20

1 acacia Vaartweg 1

Een

1 berk Norgerweg t.h.v. huisnr. 6

Peize

1 beuk Zuurscheweg t.h.v. huisnr. 23

1 beuk vossegatsweg nabij het fietstunneltje

1 els Groningerstraat t.h.v. huisnr. 32

1 els achter Joest Lewelaan huisnr. 2

Huis ter Heide

3 eiken aan de Koelenweg nabij huisnr. 2 en 2a

Roden

2 essen Kamperfoelie t.h.v. huisnr. 10

1 berk Vrijheidslaan t.h.v. huisnr. 32

1 es Elswoud t.h.v. huisnr. 4

1 kers Stintsenweg t.h.v. huisnr. 6a

1 berk Zuidenveld t.h.v. huisnr. 26

2 essen Veldbies t.o. huisnr. 2

1 eik Zonnehof t.h.v. huisnr. 13

3 beuken aan het fietspad tussen Roden en Nietap

1 es aan het fietspad tussen de Stintsenweg en Hofwijck

1 berk hullenweg t.o. Liester

3 berken Noorderkroon nabij huisnr. 5

1 berk Oosteind t.h.v. huisnr. 12

1 berk Zuidenveld t.h.v. huisnr. 16

1 berk Zuidenveld t.h.v. huisnr. 26

1 berk Goudenregenstraat t.o. huisnr. 2

1 berk Raiffeisenlaan naast Nieuweweg huisnr. 36

1 eik Zuidenveld t.h.v. huisnr. 38

1 berk Driegaas naast huisnr. 2

1 eik Weehorsterweg t.h.v. huisnr. 2

1 zuileik Westerstraat t.h.v. huisnr. 27/31

1 populier half pipe / Albert Schweitzer plantsoen

2 eiken Havezate mensinge:

1 beuk Havezate mensinge

Nieuw-Roden

1 Amerikaanse eik Zevenhuizerweg t.h.v. huisnr. 32

1 eik Zevenhuizerweg t.h.v. huisnr. 86

1 Amerikaanse eik Zevenhuizerweg t.h.v. huisnr. 66

1 eik aan de Esweg nabij het kombord.

1 prunus Eekschilderspad t.h.v. huisnr. 11

1 eik aan de Poolswijk t.o. huisnr. 10

1 boomhazelaar Vennenweg t.h.v. huisnr. 49

1 Amerikaanse eik Roderweg t.h.v. huisnr. 13a

Roderesch

1 beuk Hoofdweg t.h.v. huisnr. 3

1 els Esweg nabij huisnr. 31

1 berk Kaatsweg nabij huisnr. 16

Leutingewolde

1 eik Haarveensedijk t.h.v. huisnr. 14

1 eik Ring nabij huisnr. 27

Nietap

2 beuken Vagevuurselaan t.h.v. huisnr. 10

1 eik J.P. Santeeweg naast het fietspad achter huisnr. 93

Norg

16 Amerikaanse eiken tussen de Peesterstraat huisnr 11

En Hoofdweg huisnr 7 Peest

1 zuileik Laarwoud t.h.v. huisnr. 13

1 eik Zandvoort op de zandweg.

Veenhuizen

1 eik eikenlaan op het oude gedeelte aan de brug kant

1 eik Drentseweg nabij huisnr. 25

1 eik Ds. Germsweg nabij de Eikenlaan

2 eiken begraafplaats veenhuizen

2 populieren op het zandpad aan de meidoornlaan nabij kantoor defensie

Peest

1 eik Veldweg tussen huisnr. 3 en 3a

Roderwolde

1 es Roderwolderdijk

Zuidvelde

1 els Fledders

Toelichting:

Altena

Lieverseweg t.h.v. huisnr. 20, staat een beuk die afgestorven is.

Hierdoor is er kans op tak- of stambreuk.

Vaartweg 1 1 acacia De boom is in de stam gescheurd en heeft zwavelzwam, en er is recent zware takbreuk geweest, hierdoor levert de boom gevaar op.

Een

Norgerweg t.h.v. huisnr. 6, staat een berk met meerdere ingerotte holtes in de stam.

Hierdoor is er kans op stambreken en levert door zijn gebrek gevaar op.

Peize

Zuurscheweg t.h.v. huisnr. 17 en 23, staan 2 beuken deze zijn aangetast door zwam die rot veroorzaken, Hierdoor is er kans op stambreuk en windworp.

Vossegatsweg nabij het fietstunneltje, staat een beuk die is afgestorven. Hierdoor is er kans op tak- of stambreuk.

Groningerstraat t.h.v. huisnr. 32, staat een els die ernstig aangetast is door de wilgenhoutrups. Hierdoor is de kans op stambreuk aanwezig.

Joest Lewelaan achter huisnr. 2, staat een els die spechten holten heeft en aan het afsterven is. Hierdoor is de kans op tak- of stambreuk aanwezig.

De bomen die hierboven benoemd worden leveren gevaar op door hun gebreken.

Huis ter Heide

Koelenweg nabij en tussen huisnr. 2 en 2a,

3 eiken zijn aan het afsterven en bevatten rot en zwamvorming.

Alle bovenstaande bomen leveren door hun gebreken gevaar op.

Roden

Kamperfoelie t.h.v. huisnr 10, 2 essen

Vrijheidslaan t.h.v. huisnr 32, 1 berk

Elswoud t.h.v. huisnr. 4, 1 es

Stintsenweg t.h.v. huisnr. 6a, 1 kers

Zuidenveld t.h.v. huisnr. 26, 1 berk

Veldbies t.h.v. huisnr. 2, 2 essen

Noorderkroon nabij huisnr. 5, 3 berken

Oosteind t.h.v. huisnr. 12, 1 berk

Zuidenveld bij huisnr. 16, 1 berk

Zuidenveld bij huisnr. 26, 1 berk

Goudenregenstraat t.o. huisnr 2, 1 berk

Raiffeisenlaan t.h.v. Nieuweweg huisnr. 36, 1 berk

Zuidenveld t.h.v. huisnr. 38, 1 eik

Aan de Driegaas naast huisnr. 2, 1 berk

Weehorsterweg t.h.v. huisnr 2, 1 eik

Westerstraat t.h.v. huisnr. 27/31, 1 zuileik

Bovengenoemde bomen zijn aan het afsterven of dood. Hierdoor is er kans op tak- of stambreuk Alle bovenstaande bomen leveren door hun gebreken gevaar op.

half pipe / Albert Schweitzer plantsoen 1 populier met ernstige wortelrot

Zonnehof t.h.v. huisnr 13, 1 eik er zit tonderzwam aan de stamvoet.

Deze veroorzaakt rot in de stam en stamvoet, Hierdoor is er kans op windworp, tak- of stambreuk.

Aan het fietspad tussen Roden en Nietap, staan 3 beuken die aangetast zijn door zwammen

Ze zijn aan het afsterven. Hierdoor is de kans op tak- of stambreuk ontstaan.

Aan het fietspad tussen de Stinsenweg en Hofwijck, staat een es deze is afgestorven. Hierdoor is de kans op tak- of stambreuk aanwezig.

Aan de Hullenweg tegen over de Liester, staat een berk die spechten hollen en een scheur in de stam heeft. Hierdoor is er kans op stambreuk.

Nieuw-Roden

Zevenhuizerweg t.h.v huisnr. 32,66 en 86 staat een (Amerikaanse) eik.

Deze heeft rot aan de stamvoet door de harslakzwam. Hierdoor is er kans op stambreuk of windworp. Esweg nabij het kombord, staat 1 eik die aan het afsterven is. Hierdoor is er kans op tak- of stambreuk. Eekschillerspad naast huisnr. 11, staat 1 Prunus die ernstige wortelopdruk heeft.

Daardoor veroorzaakt deze omhoog staande tegels in het trottoir.

Poolswijk t.o. huisnr. 10 staat een eik die is afgestorven. Hierdoor is er kans op tak- of stambreuk.

Vennenweg t.h.v. huisnr. 49, staat een boomhazelaar die is afgestorven. Hierdoor is er kans op tak- of stambreuk.

Roderweg t.h.v. huisnr. 13a, staat een Amerikaanse eik die aan het afsterven is. Hierdoor is er kans op tak- of stambreuk.

Alle bovenstaande bomen leveren door hun gebreken gevaar op.

Roderesch

Hoofdweg t.h.v huisnr. 3, staat een beuk. Deze heeft meerdere ingerotte holten in de stam. Hierdoor is de kans op stambreuk aanwezig.

Esweg nabij huisnr. 31 en kaatsweg nabij huisnr. 16 staat een els en een berk.

deze zijn aan het afsterven. Hierdoor bestaat de kans op tak- of stambreuk.

Alle bovenstaande bomen leveren door hun gebreken gevaar op.

Leutingewolde

Haarveensedijk t.h.v huisnr. 14 en aan de Ring op het zandpad nabij huisnr. 27

staat een eik die is afgestorven. Hierdoor is de kans op tak- of stambreuk aanwezig.

De hierboven benoemde bomen leveren gevaar op door hun gebreken.

Nietap

Vagevuurselaan t.h.v huisnr. 10, staan 2 beuken die aangetast zijn door zwammen wat rot veroorzaakt. Ook hebben ze spechten hollen en zijn aan het afsterven. Hierdoor is de kans op tak- of stambreuk aanwezig.

J.P Santeeweg huisnr. 93 naast het fietspad, staat een eik die is afgestorven. Hierdoor is de kans op tak- of stambreuk aanwezig.

De twee hierboven benoemde bomen leveren door hun gebreken gevaar op.

Veenhuizen

Eikenlaan op het oude gedeelte aan de brug kant, 1 eik die is afgestorven. Hierdoor is er kans op tak- stambreuk.

Drentseweg nabij huisnr. 25, 1 eik. deze heeft ingerotte holtes en een plakoksel.

Hierdoor is er kans op tak- of stambreuk.

Ds. Germweg ter hoogte van de Eikenlaan, staat 1 eik. Deze is aan het afsterven. Hierdoor is er kans op tak- of stambreuk.

Begraafplaats in Veenhuizen staan 2 eiken, 1 van de eiken is ernstig aangetast door bruinrot in de stamvoet en in de stam. Hierdoor is er kans op windworp of stambreuk. De andere eik op de begraafplaats is aan het afsterven. Hierdoor is er kans op tak of stambreuk.

meidoornlaan op het zandpad nabij het kantoor van defensie, staan 2 populieren deze hebben allebei een holle stamvoet door rot. Daardoor is er kans op windworp of stambreuk.

Alle bovenstaande bomen leveren gevaar op door hun gebreken.

Peest

veldweg tussen huisnr. 3 en 3a, staat een eik.

Deze heeft bruinrot op 3 meter hoogte in de stam.

De hierboven benoemde boom levert door zijn gebrek gevaar op.

Roderwolde

aan de Roderwolderdijk, staat een es die is afgestorven. Hierdoor is er kans op tak- stambreuk.

Zuidvelde

De Fledders, 1 berk. Deze is afgestorven. Hierdoor is er kans op tak- of stambreuk.

De hierboven benoemde boom levert door zijn gebrek gevaar op.

Norg

Laarwoud t.h.v. huisnr. 13, staat een zuileik die scheef staat door een storm de bestrating staat daardoor ook omhoog. Hierdoor is er kans op windworp.

Zandvoort op de zandweg, 1 eik deze is afgestorven. Hierdoor is er kans op tak- of stambreuk.

De hierboven benoemde bomen leveren door hun gebreken gevaar op.

Toelichting laanstructuur peesterstraat en monumentale bomen havezate mensinge:

Havezate mensinge :

2 eiken 1 beuk

1 eik staat nabij Mensingeweg en heeft ernstige wortel rot.
Hierdoor verliest de boom zijn verankering en kan omvallen.
Na onderzoek door middel van een trekproef is aangetoond dat de boom een gevaar vormt
De boom kan in deze toestand niet langer worden gehandhaafd.



1 Dode eik staat achter de havezate mensinge en is afgestorven.
Na onderzoek is gebleken dat de stam los komt te staan.
De boom kan in deze toestand niet langer worden gehandhaafd.



1 dode beuk staat aan het zandpad nabij het camping gebouw van ot en sien
Na onderzoek is gebleken dat de stam los komt te staan.
De boom kan in deze toestand niet langer worden gehandhaafd.



Tussen de Peesterstraat 11 En Hoofdweg 7 te Peest

16 Amerikaanse eiken langs de Peesterstraat te Norg:

deze eiken hebben een ernstige aantasting van rot aan de stamvoet en wortels. Dit komt door de harslakzwam, deze veroorzaakt witrot. Hierdoor zijn de bomen zeer gevoelig geworden voor windworp en leveren ze een gevaar op. Ze kunnen al bij een beetje wind van hun stamvoet breken en op de Peesterstraat terecht komen.

De bomen kunnen in deze toestand niet langer worden gehandhaafd, daarom is kap noodzakelijk.



Bijgevoegd: 1 afbeelding met het overzicht van de situatie en 3 afbeeldingen die de exacte locatie aangeven:







Bomenbeleidsplan:

Van toepassing is bijlage 2, Beleidsregel ter uitvoering van afdeling 3 APV Punt 1 Beheerstechnische redenen voor kap, punt 1.1 Veiligheid, 1.3 Standplaatsverruiming, 1.4 Onevenredig veel onderhoud en 3 Kap ten behoeve van een project of planvorming (blz. 63 en 64).

Door bovenstaande hebben de bomen geen waarde meer als vermeld in artikel 4:12a van de APV

Herplant:

Op of nabij alle beschreven locaties zullen ter bevordering van de biodiversiteit, zoveel mogelijk inheemse bomen geplant worden.

hiermee creëren we op de langer termijn een gezonde bomenstructuur en zal de kans op massale uitval worden verminderd