

Deelbeschikking Van Hasseltstraat 8-12 en Van Spaenstraat 44+45

Melding

Uit bodemonderzoeksgegevens en inzichten rondom de risico's van de parameter lood blijkt dat de bodem op de locatie Van Hasseltstraat 8-12 en Van Spaenstraat 44+45 (locatienummer 4336) te Arnhem sterk is verontreinigd met lood en zink.

Belanghebbenden hebben de gelegenheid gehad om hun reactie te geven op de melding. Hierop zijn geen reacties binnengekomen.

Op grond van de gegevens die zijn aangeleverd bij de melding, stellen wij de gevalscontour voor het verontreinigingsde gedeelte van de Van Hasseltstraat 8-12 en Van Spaenstraat 44+45 vast. Daarnaast stellen we ook de spoedeisendheid voor dit gedeelte van het geval vast.

Een spoedige sanering binnen het geval van ernstige bodemverontreiniging is gelet op de humane risico's noodzakelijk bij het gebruik als "wonen met tuin" voor een deel van de achtertuin van de Van Hasseltstraat 9 te Arnhem. Voor een sanering in deze achtertuin is instemming van het bevoegd gezag op grond van de Wet bodembescherming nodig. De sanering dient binnen 4 jaar na het afgeven van de beschikking 'ernst en spoed' te zijn aangevangen.

Voor het overig deel van het geval betreft het een ernstig, niet spoedeisend geval. Dit betekent dat er een bodemverontreiniging aanwezig is, maar dat er bij het huidige gebruik geen risico's zijn. Een sanering op korte termijn is vanuit milieuhygiënisch oogpunt niet noodzakelijk. Een tijdstip voor sanering blijft in het besluit daarom achterwege.

Inzien

Via deze link is het dossier te bekijken:

<http://geo1.arnhem.nl/hyperlink/bodem/inzage147649-4336.51.01.pdf>

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen deze beschikking bezwaar maken.

Zie toelichting "bezwaarschrift".