



Wijziging Regeling modellen keuringsrapport 2017

Zoetermeer, 29 mei 2018
JBZ 18-8819

De directie van de Dienst Wegverkeer,

Gelet op artikel 29, eerste en tweede lid, van de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 3, vierde lid komt te luiden:

4. Bij de invulling van het model keuringsrapport mogen uitsluitend de volgende reparatieadviespunten worden genoteerd:
 - a. waarschuwinginrichting airbag- / gordelspanstelsysteem geeft defect aan RA1;
 - b. overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen RA2;
 - c. waarschuwinginrichting stabilisatiesysteem geeft defect aan RA3;
 - d. waarschuwinginrichting controlesysteem bandenspanning geeft defect aan RA4;
 - e. waarschuwinginrichting elektronische stuurbevestiging geeft defect aan RA5;
 - f. waarschuwinginrichting antiblokkeersysteem geeft defect aan RA6;
 - g. waarschuwinginrichting elektronische remsysteem geeft defect aan RA7;
 - h. waarschuwinginrichting eCall-boordsysteem geeft defect aan RA8.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 20 mei 2018.

*De directie van de Dienst Wegverkeer,
A. van Ravestein
Algemeen Directeur*



TOELICHTING

Ten behoeve van de implementatie van de richtlijn 2014/45/EU worden de reparatieadviespunten in het kader van de APK veranderd en uitgebreid, zoals ook in de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid is aangegeven in Bijlage 1.

De wijziging van de onderhoudsregeling voorziet in de – verkorte – wijze van noteren van deze in voornoemde bijlage 1 opgenomen reparatieadviespunten op het keuringsrapport.

De Directie van de Dienst Wegverkeer,

A. van Ravestein

Algemeen Directeur